

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Intellifax 3800

**Das Brother Intellifax 3800 nutzt die Trommel DR-8000. Bei dieser ist kein manueller Trommel Reset möglich, weshalb es auch keine Resetanleitung gibt. Eine in der Trommel eingelegte Folie setzt den Trommelzähler zurück. Dafür wird sie nach dem Einbau automatisch ausgeworfen.**

- **Daher darf die Folie auch nicht vor dem Einbau der Trommel entfernt werden.**
- **Ist dies doch geschehen, setzen Sie sie bitte sorgfältig wieder ein.**
- **Wenn die Folie bei der Auslieferung fehlt, wenden Sie sich an unsere Hotline.**

**Verwenden Sie einen gebrauchten Toner in der neuen Trommel weiter, können Drucke blass oder leer ausfallen. Sollte dies der Fall sein, setzen Sie eine neue Tonerkartusche ein. Nach etwa 20 bis 30 Seiten ist die Druckqualität wie gewohnt.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)