

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9000

Ihre neue Trommel DR-200 sorgt mittel einer darin eingelegten Folie für die automatische Rücksetzung des Trommelzählers. Dazu wird die Folie nach dem Einbau ausgeworfen. Daher müssen Sie an Ihrem Brother MFC-9000 Multifunktionsgerät nicht mittels einer Resetanleitung einen manuellen Trommel Reset durchführen.

- Bei fehlender Folie oder Beschädigungen kontaktieren Sie bitte unseren Support oder die Hotline.
- Die Folie muss in der Trommel verbleiben bis diese eingebaut ist und automatisch ausgeworfen wird!
- Haben Sie die Folie aus Versehen entnommen, setzen Sie sie sorgfältig und vorsichtig wieder ein.

Druckt Ihr Gerät nach dem Wechsel der Trommel sehr blass oder sind die gedruckten Seiten leer, liegt das daran, dass Sie einen gebrauchten Toner in der neuen Trommel weiter verwenden. Setzen Sie dann einen neuen Toner ein und drucken Sie 20 bis 30 Seiten. Hierdurch wird die gewohnt Druckqualität wieder hergestellt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)