

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8360 PLT

Nach einem Tonerwechsel ist an Ihrem Faxgerät unter Umständen einen Trommel Reset erforderlich, den sie manuell durchführen müssen. Die Anweisungen dazu finden Sie in der folgenden Resetanleitung für Brother Fax 8360 PLT Geräte.

- **Schalten Sie das Faxgerät ein. Öffnen Sie dann die Geräteklappe. Das ist die Klappe, hinter welcher der Toner eingesetzt wird.**
- **Nun am Gerät die Taste "Clear" betätigen.**
- **Dann sofort durch Drücken der Taste "1" quittieren. Daraufhin zeigt das Faxdisplay Ihnen die Meldung "erfolgreich".**
- **Haben Sie diese Meldung erhalten, können Sie die Geräteklappe wieder schließen.**

Nach erfolgtem Trommel Reset funktioniert Ihr Brother Fax 8360 PLT wieder wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de