

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother Fax 8750 P

Durch einen Tonerwechsel an Ihrem Brother Fax 8750 P kann es sein, dass Sie einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen, damit das Fax wieder ohne Einschränkung funktioniert. Die unten stehende Resetanleitung zeigt Ihnen, wie Sie vorgehen müssen.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe an Ihrem Fax, während dieses eingeschaltet ist. Hinter dieser befindet sich die Trommel.**
- **Nun müssen Sie die Taste "Clear" betätigen.**
- **Sofort danach bitte die Taste "1" drücken und die Statusmeldung "erfolgreich" im Display abwarten.**
- **Sobald die Meldung angezeigt wird, können Sie die Klappe schließen.**

Sie haben den Reset damit abgeschlossen und können das Fax ohne Einschränkungen weiter verwenden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de