

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1600 E

Um die volle Funktionalität wieder herzustellen, müssen Sie nach dem Wechsel der Tonereinheit an Ihrem Brother HL-1600 E zusätzlich einen manuellen Trommel Reset ausführen. Die folgende Resetanleitung zeigt Ihnen, wie das funktioniert.

- **Dort wo Sie den Toner oder die Trommel eingesetzt haben, findet sich eine Klappe. Öffnen Sie diese bei eingeschaltetem Gerät.**
- **Betätigen Sie die Taste "Go" oder "Start" an Ihrem Drucker und halten Sie diese dauerhaft gedrückt.**
- **Wenn alle vier Kontrolllampen am Gerät zusammen aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen.**
- **Schließen Sie danach die Klappe.**

Der Drucker funktioniert jetzt wieder wie gewohnt, da Sie den Trommelzähler auf Null gesetzt haben.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de