

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother HL-1670 NLT

**Nach einem Tonerwechsel an einem Brother HL-1670 NLT Drucker wird oftmals ein manueller Toner Reset notwendig, um die volle Funktionalität wieder herzustellen. Folgen sie dabei den Anweisungen in der unten stehenden Resetanleitung.**

- **Am Drucker befindet sich dort, wo Sie die Trommeleinheit einsetzen, eine Klappe. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie diese Klappe.**
- **Drücken Sie dann, bei geöffneter Klappe, die Taste "Start" oder "Go" an Ihrem Drucker und halten Sie diese.**
- **Lassen Sie die Taste wieder los, sobald an Ihrem Gerät alle vier LEDs zusammen aufleuchten.**
- **Zum Abschluss verschließen Sie nun die Geräteklappe wieder.**

**Der Drucker kann nun wieder genutzt werden wie zuvor. Der Trommelzähler wurde zurückgesetzt.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**