

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-800 P

Eine Resetanleitung und ein manueller Trommelreset sind für Ihren Brother MFC-800 P nicht nötig. In Ihren neuen Trommel DR-200 ist eine Folie eingelegt, die nach dem Einbau ausgeworfen wird. Dadurch erfolgt die automatische Rücksetzung des Trommelzählers.

- **Stellen Sie sicher, dass die Folie vorhanden und unversehrt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, rufen Sie unsere Hotline an.**
- **Sie dürfen die Folie vor dem Einbau der Trommel nicht entfernen.**
- **Wurde Sie herausgenommen, kann Sie sorgfältig und vorsichtig wieder eingesetzt werden.**

Oft führt die weitere Verwendung eines gebrauchten Toners in der neuen Trommel dazu, dass Ihre Drucke blass oder gar leer sind. Setzen Sie in diesem Fall einen neuen Toner ein. Drucken Sie dann 20 bis 30 Seiten, um die optimale Druckqualität wieder herzustellen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de