

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9160

Das Brother MFC-9160 nutzt die Trommel DR-8000, bei der kein manueller Trommel Reset mittels Resetanleitung möglich ist. Diese Trommel setzt den Zähler automatisch nach dem Einbau durch das Auswerfen einer darin eingelegten Folie zurück.

- **Kontrollieren Sie, ob die Folie vorhanden ist. Falls nicht, kontaktieren Sie unseren Support.**
- **Entfernen Sie auf keinen Fall die Folie aus der Trommel!**
- **Wurde sie versehentlich entfernt, setzen Sie die Folie bitte sorgfältig wieder ein.**

Durch die Weiternutzung eines gebrauchten Toners in der neuen Trommel kann es dazu kommen, dass Ihr Gerät blasse oder leere Seiten druckt. Ersetzen Sie dann den Toner durch einen Neuen. Die optimale Druckqualität wird nach 20 bis 30 Seiten wieder erreicht.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de