

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother MFC-9800

**Führen Sie einen manuellen Trommel Reset durch, um bei Ihrem Brother MFC-9800 Multifunktionsgerät nach einem Tonerwechsel den vollen Funktionsumfang wieder herzustellen. Gehen Sie dabei vor, wie in nachfolgender Resetanleitung beschrieben.**

- **Öffnen Sie die Geräteklappe, nachdem Sie den Drucker zuvor eingeschaltet haben. Sie finden die Klappe dort, wo Sie auch die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Lassen Sie die Klappe weiterhin offen und betätigen Sie die "Storno" Taste.**
- **Drücken Sie sofort anschließend die Taste "1" an Ihrem Brother MFC-9800.**
- **Warten Sie ab, bis das Gerätedisplay "erfolgreich" anzeigt und schließen Sie dann die Klappe.**

**Die Rücksetzung ist damit erfolgt. Verwenden Sie das Gerät nun wieder wie zuvor.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**