

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-9850

Der Wechsel der Tonereinheit macht bei einem Brother MFC-9850 Multifunktionsdrucker in der Regel auch einen manuellen Trommel Reset notwendig. Führen Sie diesen bitte anhand der Anweisungen in der nachfolgenden Resetanleitung durch.

- **Öffnen Sie am Drucker die Geräteklappe, dort wo Sie auch die Trommel eingesetzt haben. Schalten Sie das Gerät vorher ein.**
- **Betätigen Sie ein Mal die Taste "Storno" am Drucker - bitte bei geöffneter Klappe!**
- **Danach drücken Sie sofort die Taste "1" am Gerät.**
- **Warten Sie nun ab. Das Display zeigt nach kurzer Zeit die Meldung "erfolgreich". Dann können Sie die Klappe schließen.**

Sie haben den Trommelzähler erfolgreich zurückgesetzt. Nun können Sie Ihr Multifunktionsgerät wieder ohne Einschränkungen nutzen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de