

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-5550 ML

Für den Fall, dass Sie an Ihrem Brother MFC-5550 ML einen Toner Wechsel mit einem TN-100 durchgeführt haben, müssen Sie anschließend den Toner manuell zurücksetzen (Toner Reset). Folgen Sie dazu einfach den nachstehenden Anweisungen.

- 1. Die Frontklappe des Druckers öffnen.**
- 2. Im Anschluss daran am Brother MFC-5550 ML die STORNO Taste drücken. Das Display zeigt dann "Trommel ersetzt?". Ignorieren Sie diese Meldung und fahren Sie fort.**
- 3. Drücken Sie schnell 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Taste Null auf der Druckertastatur. Dies wird durch das Gerät mit der Meldung "ausgeführt" quittiert.**

Schließen Sie nun die Frontklappe, denn der Resetvorgang ist hiermit bereits beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de