

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9140 CDN

Nach einem Wechsel des Toners TN-241 oder TN-245 an Ihrem Brother MFC-9140 CDN muss ein manueller Toner Reset erfolgen. In der folgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie den Toner zurücksetzen müssen.

- **Löschen Sie, falls vorhanden, Fehlermeldungen im Display mit der "Cancel" Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen.**
- **Drücken Sie nun die Taste "Fax" oder "Kopie". Nun wird der Nummernblock angezeigt. Merken Sie sich, wo sich die Sterntaste "*" befindet.**
- **Drücken sie den "Home" Button zur Rückkehr ins Hauptmenü.**
- **Öffnen Sie die vordere Klappe Ihre Brother MFC-9140 CDN.**
- **Betätigen Sie nun die Stelle, an der sich die Sterntaste befunden hat, 5 Sekunden lang, um ins Reset Menü zu gelangen.**
- **In diesem Menü wählen Sie den Toner für den Reset aus und bestätigen diesen umgehend.**
- **Im Display wird dann "Ausgeführt" oder "Accepted" angezeigt.**

Schließen Sie nun wieder die Geräteklappe. Der Toner Reset ist beendet und Sie können drucken wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de