

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-1200 E

Den manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-1200 E Drucker können Sie einfach und schnell selbst durchführen, falls nötig. Halten Sie sich dabei einfach an die folgende Resetanleitung.

- **Öffnen Sie zuerst die Geräteklappe am Drucker, während dieser eingeschaltet ist. Sie ist dort zu finden, wo die Trommeleinheit eingesetzt ist.**
- **Leicht vertieft unter den 4 Lampen am Gerät befindet sich ein Taster. Drücken und halten Sie diesen.**
- **Warten Sie, bis alle vier LED-Lämpchen an Ihrem Drucker aufleuchten. Lassen Sie nun den Taster wieder los.**
- **Zum Schluss schließen Sie nun die Geräteklappe.**

Der Trommel Reset war erfolgreich, sodass Sie Ihren Brother HL-1200 E nun wieder in vollem Umfang nutzen können.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de