

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother HL-5280 DWLT

Einen manuellen Trommel Reset an Ihrem Brother HL-5280 DWLT Drucker müssen Sie wie in der folgenden Resetanleitung beschrieben vornehmen.

- **Öffnen Sie die Geräteklappe Ihres Druckers. Sie finden Sie an der Stelle, an der Sie auch die Trommeleinheit eingesetzt haben.**
- **Halten Sie Klappe geöffnet und betätigen Sie dann am Drucker die Taste "Go" oder "Start". Halten Sie diese Taste gedrückt!**
- **Warten Sie, bis am Drucker alle vier Lampen aufleuchten! Dann bitte die Taste loslassen!**
- **Beenden Sie den Vorgang durch Schließen der Geräteklappe.**

Sie können nun Ihren Brother HL-5280 DWLT Drucker weiter wie gewohnt nutzen, denn der Trommelzähler wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de