

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TROMMEL RESET ANLEITUNG

### Brother Intellifax 5750

**Der manuelle Trommel Reset an einem Brother Intellifax 5750 erfordert nur einige wenige Arbeitsschritte. Was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie in der folgenden Resetanleitung.**

- **Öffnen Sie die Klappe, hinter der Sie die Trommel eingesetzt haben. Das Fax muss eingeschaltet sein.**
- **Betätigen Sie im Anschluss die Taste "Clear".**
- **Nun sofort die Taste "1" am Fax drücken. Im Display erscheint "erfolgreich".**
- **Schließen Sie die Klappe am Fax.**

**Die Rücksetzung der Trommel ist hiermit erfolgt und Ihr Brother Intellifax 5750 ist wieder einsatzbereit.**

**Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)**