

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TROMMEL RESET ANLEITUNG

Brother MFC-8370 DN

Haben Sie an Ihrem Multifunktionsgerät Brother MFC-8370 DN den Toner gewechselt, kann es sein, dass Sie einen manuellen Trommel Reset durchführen müssen. Verfahren Sie dabei wie in der folgenden Resetanleitung beschrieben.

- **Zunächst öffnen Sie bei eingeschaltetem Gerät bitte die Gehäuseklappe, hinter der Sie die Trommel mit dem Toner eingesetzt haben.**
- **Lassen Sie die Klappe offen und drücken Sie die Taste "1" an Ihrem Brother MFC-8370 DN. Im Display erscheint die Meldung "erfolgreich".**
- **Schließen Sie die Frontklappe über der Trommel wieder.**

Die weitere Nutzung des Druckers nach abgeschlossener Zählerrücksetzung kann nun erfolgen wie gewohnt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de