

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER FAX-8360 P

Ihr Brother Fax 8360 P nutzt den Toner TN-6300. nach dessen Wechsel Sie unbedingt einen manuellen Toner Reset durchführen sollten, um die volle Funktionalität des Geräts zu erhalten. Eine Anleitung zum Zurücksetzen des Toners finden Sie unten.

1. Schalten Sie Ihr Faxgerät bitte als Erstes ein.
2. Dann öffnen Sie am Fax die vordere Geräteklappe.
3. Betätigen Sie auf dem Bedienfeld des Brother Fax 8360 P die STORNO Taste 1x. Nun zeigt das Display "Trommel ersetzt? 1.Ja2.Nein". Diese können Sie ignorieren. Fahren sie schnell fort.
4. Drücken Sie auf der Fax tastatur sofort 1x die Sterntaste und 2x die Null.

Sie können die Frontklappe nun bereits wieder schließen, denn der Toner Reset ist hiermit abgeschlossen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)