

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1450 LT

Durch den Toner Reset an Ihrem Brother HL-1450 LT stellen Sie nach einem Toner Wechsel die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit wieder her. So müssen Sie den Toner zurücksetzen:

- 1. Schalten Sie den Drucker erst aus.**
- 2. Dann öffnen Sie am Brother HL-1450 LT die Frontklappe.**
- 3. Nun betätigen Sie die Taste GO und halten diese, während Sie den Drucker wieder einschalten.**
- 4. Warten Sie jetzt, bis am Drucker die Lampen für Drum, Paper und Toner leuchten.**
- 5. Lassen Sie den GO Button kurz los, bis diese ausgehen.**
- 6. Drücken Sie dann schnell 2 mal den GO Button, woraufhin die Lampen wieder angehen.**
- 7. Nun drücken Sie nochmals 6 mal schnell den GO Button. Nun blinkt die LED "Paper".**

Schließen Sie die Klappe, der Reset ist damit beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de