

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5050 LT

Nur durch einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) können Sie sicher stellen, dass Ihr Brother HL-5050 LT auch nach einem Toner Wechsel einwandfrei funktioniert. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Schalten Sie Ihren Brother HL-5050 LT am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie dann dessen Frontklappe.**
- 3. Betätigen Sie den GO Button und halten Sie ihn. Schalten Sie das Gerät wieder ein.**
- 4. Warten Sie, bis die drei LEDs "Drum, Toner und Paper" am Drucker leuchten.**
- 5. Lassen Sie den GO Button dann kurz los - bis die LEDs erlöschen.**
- 6. Nun drücken Sie den GO Button direkt 2x schnell, sodass die Lampen wieder angehen.**
- 7. Direkt im Anschluss drücken Sie den GO Button dann 6x schnell, woraufhin die "Paper" LED blinkt.**

Sie haben den Resetvorgang jetzt beendet. Schließen Sie bitte die Frontklappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de