

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-5150 DLT

Auf einen Toner Wechsel mit einem TN-3060 sollte an Ihrem Brother HL-5150 DLT ein manueller Toner Reset erfolgen. Wie das Zurücksetzen des Toners funktioniert, zeigt Ihnen die unten stehende Anleitung.

- 1. Zunächst müssen Sie Ihren Brother HL-5150 DLT am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Dann ist die vordere Geräteklappe am Drucker zu öffnen.**
- 3. Betätigen Sie dann die GO Taste und halten Sie diese. Schalten Sie nun das Gerät wieder ein.**
- 4. Halten Sie die GO Taste - so lange, bis am Gerät die Lampen für "Drum, Paper und Toner" aufleuchten.**
- 5. Lassen Sie dann die GO Taste kurz los und warten Sie, bis die Lampen ausgehen.**
- 6. Dann sofort 2x schnell die GO Taste drücken - nun leuchten die Lämpchen wieder.**
- 7. Dann direkt die GO Taste 6x schnell drücken. Hierauf blinkt die "Paper" LED.**

Jetzt ist der Toner Reset beendet und Sie können die Frontklappe des Druckers wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de