

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-8840

**Nach dem Wechsel des Toners TN-3060 an Ihrem Brother MFC-8840 müssen Sie einen manuellen Toner Reset durchführen. Wie Sie den Toner ganz einfach selbst zurücksetzen können, erfahren Sie hier:**

- 1. Schalten Sie das Brother MFC-8840 Multidunktionsgerät ein.**
- 2. Öffnen Sie dann die Frontklappe des Gerätes.**
- 3. Nun betätigen Sie bitte 1x die Taste STORNO an Ihrem Drucker.**
- 4. Dann müssen Sie sofort 1x die Sterntaste und 2x die Null auf der Druckertastatur schnell hintereinander drücken.**

**Nun können Sie die Frontklappe des Druckers wieder schließen. Der Reset ist beendet und das Gerät heizt sich auf.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)