

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-9050

Durch einen vorangegangenen Toner Wechsel an einem Brother MFC-9050 wird ein manueller Toner Reset (Toner zurücksetzen) notwendig, um das Gerät voll nutzen zu können. Gehen Sie dazu vor, wie im Folgenden beschrieben.

1. Zunächst einmal öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother MFC-9050.
2. Dann drücken Sie an Ihrem Drucker die Taste STORNO. Dieser zeigt im Display dann die Meldung "Trommel ersetzt?". Diese dürfen Sie ignorieren.
3. Drücken Sie nun schnell 1 mal die Sterntaste und 2 mal die Null am Gerät. Das Display zeigt dann "ausgeführt".

Sie haben den Reset damit schon beendet und können die Frontklappe wieder schließen, sodass sich das Gerät aufheizt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)