

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9500

Nach dem Wechsel des Toners TN-200 an Ihrem Brother MFC-9500 Multifunktionsgerät müssen Sie den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Das funktioniert so:

- 1. Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Brother MFC-9500.**
- 2. Im Anschluss drücken Sie bitte die Taste STORNO, woraufhin der Drucker "Trommel ersetzt?" anzeigt. Ignorieren Sie das.**
- 3. Drücken Sie nun sofort 1x mal die Sterntaste und 2x die Null an Ihrem Gerät, welches dann "ausgeführt" im Display anzeigt.**

Nun können Sie die Frontklappe wieder schließen. Der Toner Reset ist ausgeführt und das Gerät heizt sich auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de