

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9550

Durch einen manuellen Toner Reset (Toner zurücksetzen) können Sie Ihr Brother MFC-9550 nach einem Toner Wechsel wieder in vollem Umfang nutzen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie als Erstes die vorder Klappe an Ihrem Drucker.
2. Drücken Sie dann die Taste STORNO und ignorieren Sie die Meldung "Trommel ersetzt?" welche dieser daraufhin im Display zeigt.
3. Betätigen Sie dann schnell 1x die Sterntaste und 2x die Null am Drucker. Im Display erscheint dann "ausgeführt".

Nun ist der Toner Reset beendet und Sie können die Frontklappe wieder schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de