

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-9750

Nachdem Sie an Ihrem Brother MFC-9750 den Toner TN-6300 gewechselt haben, müssen Sie noch einen manuellen Toner Reset durchführen. Wie das Zurücksetzen des Toners nach dem Wechsel funktioniert, entnehmen Sie bitte der folgenden Anleitung.

1. Schalten Sie Ihr Brother MFC-9750 zunächst ein.
2. Dann öffnen Sie bitte am Drucker die vordere Gerätklappe.
3. Nun betätigen Sie am Gerät einmal die Taste STORNO, woraufhin "Trommel ersetzt?" im Display erscheint. Ignorieren Sie dies und fahren Sie zügig fort.
4. Drücken Sie jetzt schnell und direkt nacheinander 1x die Sterntaste und 2x die Null am Drucker.
5. Dieser quittiert dies mit der Meldung "ausgeführt".

Nun haben Sie den Toner zurückgesetzt. Wenn Sie jetzt die Klappe wieder schließen, heizt das Gerät sich wie gewohnt auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de