

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER MFC-9850

Um nach einem Wechsel dde Toner TN-6300 an Ihrem Brother MFC-9850 weiterhin ohne Einschränkungen drucken zu können, müssen Sie einen manuellen Toner Reset durchführen. Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie den Toner selbst in wenigen Schritten zurücksetzen können.

- 1. Zu Beginn der Prozedur schalten Sie Ihren Drucker ein.**
- 2. Öffnen Sie dann seine Frontklappe.**
- 3. Nun betätigen Sie am Bedienfeld des Brother MFC-9850 bitte 1 Mal die STORNO Taste. Im Display wird daraufhin "Trommel ersetzt?" angezeigt. Ignorieren Sie dies und fahren Sie zügig fort.**
- 4. Nun betätigen Sie auf der Druckertastatur sofort 1x die Sterntaste und 2x die Taste Null direkt nacheinander. Jetzt meldet der Drucker im Display "ausgeführt".**

**Sie haben jetzt den Toner erfolgreich zurückgesetzt. Schließen Sie die Frontklappe, damit das Gerät sich aufheizen kann.**

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)