

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER MFC-P 2500

Haben Sie an einem Brother MFC-P 2500 einen TN-300 Toner Wechsel vorgenommen, müssen Sie im Anschluss daran den Toner zurücksetzen (Toner Reset). Das geht so:

- 1. Zunächst die Frontklappe am Multifunktionsgerät öffnen.**
- 2. Nun die STORNO Taste betätigen. Das Brother MFC-P 2500 zeigt dann im Display "Trommel ersetzt?".**
- 3. Ignorieren Sie diese Meldung und Drücken Sie dann schnell 1 mal die Sterntaste und zweimal die Null an der Gerätetastatur. Hierauf folgt die Statusmeldung "ausgeführt".**

Sie können nun die Frontklappe wieder schließen. Der Toner Reset ist durchgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de