

# TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

## TONER RESET ANLEITUNG

### BROTHER HL 6050 DW

Für einen manuellen Toner Reset des Brother HL 6050 DW, befolgen Sie bitte Schritt für Schritt folgende Anleitung:

- Schalten Sie Ihren Brother HL 6050DW ein
- Drücken Sie die GO und + Taste gleichzeitig
- Das "RESET PARTS LIFE"-Menü erscheint
- Wählen Sie mit den +/-Tasten DEVELOPER aus
- Bestätigen Sie die Auswahl sofort mit der Taste SET

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf [www.TonerPartner.de](http://www.TonerPartner.de)